

RELATÓRIO DA INFRAESTUTURA DA EMEI PROFESSOR IGNÁCIO HENRIQUE ROMEIRO

Eu sou Diretor da EMEI Professor Ignácio Henrique Romeiro desde janeiro de 2020 e pude perceber que existem problemas estruturais na escola e o principal é a situação do telhado que se encontra com a maioria das telhas quebradas ou em mal estado.

Esta condição acarreta inúmeras de infiltrações crônicas dentro das salas de aula dos alunos, banheiros, armários e demais ambientes, além disso, as colunas de sustentação estão em péssimas condições e já houve a queda de parte do teto próximo ao refeitório.

Foram feitos reparos de pintura e alvenaria, mas a situação exige manutenção permanente, pois os problemas voltam aparecer devido à precária situação do telhado.

Eu troquei seis (6) telhas que tem um custo elevado e a verba publica não é o suficiente para fazer uma reforma completa do telhado, por isso estou tentando a emenda parlamentar.

Acredito que se não houver a reforma completa do telhado a situação pode por em risco a integridade física dos alunos, professores e demais funcionários da escola,

Concluindo, nossa Unidade Educacional necessita da reforma completa do telhado para que om prédio seja um local seguro para toda a comunidade escolar.

São Paulo , 29 de junho de 2021

Atenciosamente

Cláudio Medeiros Almeida
Diretor de Escola
RF: 638527-3
RG: 16.291.396-5

